


# 津波の襲来



# 浸水範囲の概略図



※浸水域は、国土地理院浸水範囲概況図(2011年東北地方太平洋沖地震津波)をもとに作成


※2011年の痕跡高のうち、国総研・港空研は国土交通省国土政策総合研究所、(独)港湾空港技術研究所の現地調査結果(T.P.基準換算)である。

※2011年の痕跡高のうち、土木学会は『東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ』の現地調査結果(T.P.基準換算)である。 (T.P.は東京湾平均海面を基準とした高さ)

# 八戸港(被災後)




# 港湾施設の被害状況(防波堤の倒壊)



# 港湾施設の被災状況(海底地盤の洗掘)

防波堤の開口部は水深16mであったが、津波が集中した為、水深30mまで大規模に洗掘された。



# 『市川地区（三菱製紙）』



H23.3.12



H23.3.16



H23.3.16



H23.3.16

# 『市川地区（土砂仮置場）』



# 『市川地区（土砂仮置場付近）』



# 『八太郎北防波堤』

ハネ部




H23.3.25

中央部



H23.3.25

基部



H23.3.25

中央部(上段拡大)




H23.3.22

# 『八太郎地区（臨港道路）』



# 『八太郎地区（八戸百石線）』



# 『八太郎 4号ふ頭』

三菱製紙(株)専用岸壁



H23.3.12

P岸壁



H23.3.12

心頭先端護岸



H23.3.12




H23.3.12

# 『八太郎 3 号ふ頭』



# 『八太郎2号ふ頭①』



# 『八太郎2号ふ頭②』



H23.3.12



H23.3.13



H23.3.21



H23.3.13

# 『八太郎1号ふ頭』

A岸壁



H23.3.13

D岸壁取付護岸



H23.3.13

E岸壁



H23.3.17

E岸壁先端



H23.3.13

# 『河原木地区』

ポートアイランド（Ⅱ期）



H23.3.17

ポートアイランド（Ⅰ期）



H23.3.12

A岸壁



H23.3.12

カメイ八戸油槽所



H23.3.12


# 『河原木地区（第一工業港）』



# 『沼館地区』



# 『館鼻地区①』



## 『館鼻地区②』

HACCP（ハサップ）  
対応型荷捌き施設



H23.3.12

第三魚市場



H23.3.13



H23.3.13

八戸水産会館



H23.3.12

# 『白銀地区』

白銀B岸壁



白銀西防波堤



宇部三菱セメント



太平洋セメント



# 『白銀地区～鮫地区（道路）』



# 『 薦島周辺 』

薦島



H23.3.13

鮫觀光案内所



H23.3.13

薦島



H23.3.13

第一魚市場



H23.3.13

# 『八戸市水産科学館『マリエント』、恵比須浜漁港』

マリエント



H23.3.12

マリエント周辺



H23.3.13

マリエント周辺



H23.3.12

恵比須浜漁港



H23.3.13