

# 平成 22 年度 釜石港外港湾施設等被災状況調査 報告書概要版

国際航業株式会社・東亜建設工業株式会社 設計共同体

## 1 業務概要

1.1 目的 東北地方太平洋沖地震および津波で被災した港湾施設を対象に、被害状況調査を行い、地震または津波による被災原因の究明および施設復旧設計の基礎資料とする。

1.2 実施場所 釜石港・大船渡港（概要版巻末 調査位置図 参照）

1.3 履行期間 平成 23 年 3 月 25 日～平成 23 年 8 月 31 日

	契約日	履行期間	変更概要
当初契約	3 月 28 日	3 月 25 日～3 月 31 日	—
変更契約	3 月 31 日	3 月 25 日～6 月 10 日	工期変更
二次変更契約	5 月 16 日	3 月 25 日～7 月 29 日	工期変更、工種追加、業務料変更
三次変更契約	7 月 29 日	3 月 25 日～8 月 31 日	工期変更、工種追加
四次変更契約	8 月 31 日	3 月 25 日～8 月 31 日	設計数量変更、業務料変更

1.4 業務内容および数量


工種	名称	原仕様		変更仕様		増△減		摘要
		業務内容	参考 数量	業務内容	参考 数量	数量	参考 数量	
被災状況調査								
計画準備								
計画準備		1式			1式			
打合せ		1式	2回	1式	2回			
調査工								
潮位観測		2港		2港		0		
構造物陸上の形状調査		1式	441測点	1式	1,577測点	1式	1,136測点	
構造物陸上の形状調査(2)		1式	1,984測点	1式	3,533測点	1式	1,549測点	
構造物水中部の形状調査		1式	15,751,418m <sup>2</sup>	1式	2,052,146m <sup>2</sup>	1式	△13,699,272m <sup>2</sup>	(参考) 原 359.81km 変更102.7km
エプロン部の空洞化調査		1式	1,600m	1式	993m	1式	△607m	
矢板式護岸の目地部の確認		1式	12,351m <sup>2</sup>	1式	13,325m <sup>2</sup>	1式	974m <sup>2</sup>	
海象観測装置点検・調査業務		2港		2港		0		表-1,表-2による
水域施設の状況確認		1式		1式	8,733,039m <sup>2</sup>	1式	8,733,039m <sup>2</sup>	(参考)271.2km
潜水面視調査		1式		1式	19箇所 12,601m <sup>2</sup>	1式	19箇所 12,602m <sup>2</sup>	
構造物水中部の詳細調査		1式		1式	323,400m <sup>2</sup>	1式	323,400m <sup>2</sup>	(参考)19.7km
建物浸水被害調査		1式		1式	2港	1式	2港	

## 2 調査方法・結果および成果概要

### 2.1. 潮位観測

被災により使用できる水準点がないことが想定されたため、30 昼夜の潮位観測及び調和分解を行い、最低水面（工事用基準面）を求めて高さの基準面を確認した。

- 観測期間 釜石港 平成 23 年 5 月 8 日～平成 23 年 6 月 10 日  
大船渡港 平成 23 年 4 月 11 日～平成 23 年 5 月 14 日
- 観測箇所 釜石港 釜石港験潮所（海上保安庁所管）の観測用井戸  
大船渡港 大船渡港須崎川水門下流左岸
- 使用機器 圧力式潮位計 KT-123P (株)クリオテクノス社製



### 【調査結果概要】

32 昼夜の調和分解を実施し、各基準高から潮位関係を求めた結果、釜石港・船渡港ともに最低水面は既存値との差が 10cm 以内となり、高さの基準は規定値および既存の潮位関係図を使用することとした（水路測量業務準則施行細則.5 節）。


## 2.2.構造物陸上の形状調査

構造物の変位量を把握するために上部工または本体工を対象に GPS 及びトータルステーションにより位置及び高さの測量を実施した。

測量結果から各施設の岸壁法線出入り、傾斜量、段差、沈下量を算出するとともに、構造物水中部の形状計測結果による横断図に陸上の計測結果を統合し、標準断面との比較図を作成した。



対象施設（構造物陸上の形状調査）			
	調査項目	構造物陸上の形状調査	備考
釜石港	湾口防波堤(北堤)	○	
	湾口防波堤(南堤)	○	
	湾口防波堤(開口部)		対象外
	泉防波堤	○	
	物揚場(-4.0m)	○	
	岸壁(-4.5m)	○	
	物揚場(-4.0m)	○	
	物揚場(-2.0m)	○	
	護岸A	○	
	護岸B	○	
大船渡港	須賀-11m岸壁	○	
	須賀-7.5m岸壁	○	
	須賀-7.5m岸壁(耐震)	○	
	湾口防波堤		対象外
	湾口防波堤(取付部)	○	
	湾口防波堤(作業基地)	○	踏査および写真撮影のみ
	防波護岸		
	野々田地区-13m岸壁	○	
	野々田地区-7.5m岸壁	○	
	永浜地区-13m岸壁	○	
茶屋前地区	茶屋前地区-9m岸壁	○	



## 2.3.構造物陸上の形状調査（2）


構造物の変位量を把握するために防潮堤等を対象に GPS 及びトータルステーションにより位置及び高さの測量を実施した。目視及び通常写真も併用して行った。防潮堤・護岸の場合、被災原因の究明に役立つように転倒、滑動、沈下の状況がわかるように、陸閘の場合、上記のほかに目視による作動環境を調査した。

対象施設（構造物陸上の形状調査（2））

港名	地区名	延長(m)	摘要
釜石港	須賀地区	1,225 m	
	大平地区	864m	
	新浜地区(漁港海岸)	1,863 m	
大船渡港	茶屋前地区	1,164 m	
	山口地区	334 m	
	永浜地区	824 m	
	清水地区	987 m	
	蛸之浦地区(漁港海岸)	1,316 m	


## 【調査結果概要】

施設位置平面図、縦断図、平面図（防潮堤の展開図・横断面図）、写真集を取りまとめた。



#### 2.4.構造物水中部の形状調査

水中部構造物の変状把握のために本体工および基礎工を対象にナローマルチビーム測深機により、構造物水中部の形状計測・面的深浅測量を実施した。また防波堤の場合、マウンドの変状、法先地形の変状、周辺地形も把握できるよう対象範囲を広めに、係留施設の場合、洗掘・堆積についても計測した。




対象施設（構造物水中部の形状調査）

港名	施設名	調査対象
釜石港	湾口防波堤(北堤)	○
	湾口防波堤(南堤)	○
	湾口防波堤(開口部)	○
	泉防波堤	○
	物揚場(-4.0m)	○
	岸壁(-4.5m)	○
	物揚場(-4.0m)	○
	物揚場(-2.0m)	○
	護岸A	○
	護岸B	○
	須賀-11m岸壁	○
	須賀-7.5m岸壁	○
	須賀-7.5m岸壁(耐震)	○
須賀地区		
大平地区		
新浜地区(漁港海岸)		
大船渡港	湾口防波堤	○
	湾口防波堤(取付部)	○
	防波護岸	○
	野々田地区-13m岸壁	○
	野々田地区-7.5m岸壁	○
	永浜地区-13m岸壁	○
	茶屋前地区-9m岸壁	○
	茶屋前地区	○
	山口地区	
	永浜地区	
清水地区		
蛸之浦地区(漁港海岸)		


#### 【調査結果概要】

対象施設付近の水深図・等深線図を作成するとともに、対象施設の標準断面と重ね合わせた横断図を作成した。また、変状を視覚的に把握できるよう鳥瞰図を作成した。


釜石港、大船渡港ともに湾口防波堤付近においては、過年度に実施したナローマルチビーム測深データとの比較を行い被災前後の地形変化を把握した。また、釜石港湾口防波堤では復旧設計の基礎資料として潜水目視調査結果と合わせ、残存ケーンの変状を詳細に把握した。







過年度地形データとの比較（釜石港湾口防波堤）



過年度地形データとの比較（大船渡港湾口防波堤）



標準断面と重ね合わせた横断図（釜石港湾口防波堤）



湾口防波堤（北堤） 被災状況図

## 2.5.エプロン部の空洞化調査

岸壁背後のエプロンの空洞化実態把握のためにレーダー探査等により、空洞化の調査を実施した。


①探査測線設定

②電磁波レーダ装置（SIR-3000）による探査

③空洞が想定される箇所をドリル削孔し、ファイバースコープで現状を確認


対象施設 釜石港須賀地区 須賀-11m岸壁

釜石港須賀地区 須賀-7.5m 岸壁（耐震）




## 【調査結果概要】

レーダー探査の結果から空洞が想定される箇所をドリル削孔し、ファイバースコープで目視確認を行った結果、空洞を発見したため、ただちに釜石港湾事務所へ報告を行った。



## 2.6.矢板式護岸の目地部の確認


矢板式岸壁および鋼管式栈橋の水中部の変状把握のために潜水目視により調査を実施した。調査内容は矢板等の目地開き、損傷、洗掘等とした。



港名	施設名	調査対象
釜石港	湾口防波堤(北堤)	
	湾口防波堤(南堤)	
	湾口防波堤(開口部)	
	泉防波堤	
	物揚場(-4.0m)	
	岸壁(-4.5m)	
	物揚場(-4.0m)	
	物揚場(-2.0m)	
	護岸A	
	護岸B	
	須賀-11m岸壁	
	須賀-7.5m岸壁	○
	須賀-7.5m岸壁(耐震)	
大船渡港	湾口防波堤	
	湾口防波堤(取付部)	
	防波護岸	
	野々田地区-13m岸壁	○
	野々田地区-7.5m岸壁	○
	永浜地区-13m岸壁	○
	茶屋前地区-9m岸壁	○

## 【調査結果概要】

潜水調査の結果、東北地方太平洋沖地震および津波による钢管杭の挫屈など施設の機能を損なう変状は認められなかった。ただし、茶屋前地区-9m 岸壁では、被災以前からの変状と推定できる矢板の亀裂・開孔を発見した。



## 2.7.海象観測装置点検・調査業務

観測機器の地震及び津波による影響を把握するため、波浪観測装置の点検・調査を行った。

海象観測装置調整対象機器及び設置場所

港名	機器の種類	水深	機器の区分	数量	設置場所
釜石港	波浪観測装置 (超音波式波高計)	[~49.0m]	海中部装置 ケーブル 陸上観測局	1基 1式 1基	別添図参照
大船渡港	津波観測装置 (水圧式津波計)	港外 [~16.4m] 港内 [~25.0m]	海中部装置 ケーブル	2基 1式	別添図参照 (港外、港内)

特定点検事項

港名	対象	作業項目	備考
釜石港	ケーブル	海底ケーブル	ケーブル外部、導通試験、取付状況の点検
	水中部装置	波高計プローブ	内部点検
大船渡港	ケーブル	海底ケーブル	ケーブル外部、導通試験、取付状況の点検 港内、港外
	水中部装置	水位検出部	内部点検 港内、港外


### 【調査結果概要】

#### 2.7.1 釜石港

波高計架台及び海底ケーブルに異常が認められた。

波高計架台；震災の影響で北側へ15°傾きが生じていることが確認された。

海底ケーブル；汀線部に設置されている保安器より陸上観測局側の箇所にて岩盤崩落のため断線していた。




#### 2.7.2 大船渡港（港外）

津波計受感部、架台、海底ケーブルに異常が認められた。



#### 2.7.3 大船渡港（港内）

架台、海底ケーブルと陸上ケーブルの一部に異常が認められた。



## 2.8.水域施設の状況確認

水域施設の状況を確認するため、深浅測量を実施し水深図及び50mメッシュデータを作成した。水深図は調査範囲外の水深および地形を把握できるよう海図を背景として使用した。



## 2.9. 潜水目視調査

構造物水中部の形状把握のために潜水士による目視調査を実施した。

<調査方法および結果>



### 2.9.1 釜石港 湾口防波堤

構造物水中部の形状計測結果をもとに、湾口防波堤の残存ケーンソ恩の根固めブロック・マウンドの潜水目視調査を実施した。なお、潜水目視調査と合わせて水中ビデオ撮影を行った。潜水目視調査結果は、「構造物水中部の詳細調査」結果と合わせ取りまとめた。

施設	潜水コース	水深(m)	調査延長(m)	調査面積(m <sup>2</sup> )	備考(撮影対象)
北堤	1	0~5	5	50	ケーンソ恩スリット部
"	2	5~25	125	1,250	根固めブロック及びマウンド
"	3	22~35	185	1,850	根固めブロック及びマウンド
"	4	25~30.5	115	1,150	根固めブロック及びマウンド
"	5	27~30.2	200	2,000	崩落ケーンソ恩
合計			630	6,300	




施設	潜水コース	水深(m)	調査延長(m)	調査面積(m <sup>2</sup> )	備考(撮影対象)
南堤	1	20	80	800	根固めブロック及びマウンド
"	2	20	80	800	根固めブロック及びマウンド
"	3	20	50	500	根固めブロック及びマウンド
"	4	20	30	300	傾斜ケーンソ恩間
"	5	20	50	500	根固めブロック及びマウンド
"	6	20	50	500	根固めブロック及びマウンド
"	7	20	80	800	根固めブロック及びマウンド
"	8	22~25	70	700	根固めブロック及びマウンド
"	9	20	120	1,200	根固めブロック及びマウンド
合計			610	6,100	



## 2.9.2 大船渡港 湾口防波堤

大船渡港湾口防波堤（南）は南端岩着基部以外は海中に転落している。基部は浅所・網等の浮遊物により、ナローマルチビーム水中部計測が実施できなかったため、海上からの写真撮影および潜水目視調査を実施した。

調査の結果、ブロックの欠損・空洞部分があり、機能を損なう変状が認められた。






## 2.10.構造物水中部の詳細調査

構造物水中部における詳細な状況について、サイドスキャンソナーを用いて被災後の水中部の詳細な状況確認を行った。



### 2.10.1 釜石港 湾口防波堤

- 通常、海底に向けピームを発振するサイドスキャンソナーをケーソン側に 90 度回転させて調査船に取り付け、残存ケーソン側面の状況を確認した結果、顕著な変状（欠損、ひび割れ）はみられなかった。
- サイドスキャンソナー調査結果と「構造物水中部の形状調査」および「潜水目視調査」結果から釜石港湾口防波堤の海底状況図を作成した（右図）。




### 2.10.2 大船渡港 湾口防波堤

崩壊したマウンドの海底面状況（底質）を把握した。サイドスキャンソナーによる調査から底質の判定が可能であるが、砂質・泥など違いの分かりにくいで箇所について底質採取を行い、サイドスキャンソナーによる底質判読の資料とした。また、船上から水中カラーテレビカメラを海底付近まで投入し、撮影を行った。



### 2.11.建物浸水被害調査

海岸構造物の建設状況毎に建設前、完成時、破壊後と3ケースの津波による浸水による被害状況を調査した。建物の被害の状況を、木造建物の場合は床上浸水による被害（全壊、半壊、軽微）と床下浸水で区分し、非木造建物についても同様に判断した。



## 釜石港平面図

