


東日本大震災前後の八戸港の状況（全景）



※八太郎北防波堤の被害状況・復旧状況の詳細については、次頁以降に掲載しています。

八太郎北防波堤の津波被害

○防波堤全長3,500mのうち約9割が被災し、港内静穏度が確保できなくなった。
※港内の波浪が収まり、荷役の安定度合いが高いほど「港内静穏度が確保されている」と表現する。



八太郎北防波堤の津波被害（中央部）



中央部の被災状況

八太郎北防波堤の津波被害（ハネ部）



八太郎北防波堤復旧完了

○平成25年3月28日にケーソン被災延長1,428mの据付が全て完了

※被災総延長とは、ケーソンの土台となる基礎マウンド被災部を含んだ延長

