

お知らせ

八戸港港湾工事作業に伴う船舶航行の安全確保について

八戸港長 (TEL 0178-32-4691)
八戸港湾・空港整備事務所長 (TEL 0178-22-9395)

以下のとおり港湾工事を実施しておりますので、航行する船舶は事故防止に十分注意してください。

1. 工事概要

- 1-1 八太郎地区北防波堤災害復旧工事
工事期間 平成25年4月上旬～平成25年7月下旬
施工延長 L=3,241m (ケーソン据付、被覆ブロック据付等)
- 1-2 河原木地区航路・泊地(-14m)浚渫工事
工事期間 平成25年3月下旬～平成26年3月下旬
浚渫面積 A=315,000㎡ (ポンプ浚渫)
- 1-3 河原木地区航路・泊地(-14m)浚渫工事(2)
工事期間 平成25年10月上旬～平成26年3月下旬
浚渫面積 A=486,000㎡ (グラブ浚渫)
- 1-4 八太郎地区航路・泊地(-13m)浚渫工事
工事期間 平成25年4月上旬～平成25年5月下旬
浚渫面積 A=1,022,000㎡ (グラブ浚渫)
- 1-5 外港地区防波堤
[中央防波堤] (南側)
工事期間 平成25年5月中旬～平成26年3月下旬
施工延長 L=60m (基礎捨石、ケーソン据付等)
[第二中央防波堤] (北側)
工事期間 平成25年8月上旬～平成25年10月下旬
施工延長 L=20m (基礎捨石、ブロック据付等)
[第二中央防波堤] (南側)
工事期間 平成25年5月中旬～平成26年3月下旬
施工延長 L=40m (基礎捨石、ケーソン据付等)
- 1-6 八太郎地区(市川)土砂処分場整備工事
[A護岸]
工事期間 平成25年6月上旬～平成26年3月下旬
施工延長 L=260m (基礎捨石、本体ブロック据付等)
[C護岸]
工事期間 平成25年6月上旬～平成26年3月下旬
施工延長 L=510m (基礎捨石)

※上記については、第二管区海上保安本部海洋情報部の水路通報にて詳細をご確認ください。

2. 標識灯設置期間

- 1) 外港地区中央防波堤
平成25年4月1日～平成26年3月31日
- 2) 外港地区第二中央防波堤
平成25年4月1日～平成26年3月31日

3. 工事区域

- 次の各点を順次結んだ線に囲まれた海域
八太郎地区北防波堤灯台 (40°33'31"N、141°31'41"E)
- 1) 八太郎地区北防波堤作業区域
(ミ) : 八太郎地区北防波堤灯台から 146°28'00"方向 111m先の位置
(マ) : (ミ)から 236°59'00"方向 781m先の位置
(ヘ) : (マ)から 286°9'00"方向 689m先の位置
(ヒ) : (ヘ)から 286°9'00"方向 689m先の位置
(ヨ) : (ヒ)から 300°33'00"方向 342m先の位置
(コ) : (ヨ)から 305°33'00"方向 1,342m先の位置
(カ) : (コ)から 317°48'00"方向 1,512m先の位置
(キ) : (カ)から 352°57'00"方向 381m先の位置
(ク) : (キ)から 106°9'00"方向 1,404m先の位置
(ケ) : (ク)から 56°54'00"方向 707m先の位置
 - 2) 中央防波堤作業区域
2) - 1 (平成25年4月上旬～平成25年7月下旬)
(オ) : 八太郎地区北防波堤灯台から 115°16'00"方向 1,766m先の位置
(カ) : (オ)から 180°00'00"方向 500m先の位置
(フ) : (カ)から 270°00'00"方向 292m先の位置
(ク) : (フ)から 0°00'00"方向 500m先の位置
2) - 2 (平成25年8月上旬～平成25年10月下旬)
(ヘ) : 八太郎地区北防波堤灯台から 110°35'00"方向 2,144m先の位置
(イ) : (ヘ)から 180°00'00"方向 500m先の位置
(ヒ) : (イ)から 270°00'00"方向 310m先の位置
(カ) : (ヒ)から 270°00'00"方向 100m先の位置
(フ) : (カ)から 270°00'00"方向 292m先の位置
(ク) : (フ)から 0°00'00"方向 500m先の位置
(オ) : (ク)から 90°00'00"方向 292m先の位置
(カ) : (オ)から 90°00'00"方向 100m先の位置
2) - 3 (平成25年11月上旬～平成26年3月下旬)
(ヘ) : 八太郎地区北防波堤灯台から 110°35'00"方向 2,144m先の位置
(イ) : (ヘ)から 180°00'00"方向 500m先の位置
(ヒ) : (イ)から 270°00'00"方向 310m先の位置
(フ) : (ヒ)から 270°00'00"方向 392m先の位置
(ク) : (フ)から 0°00'00"方向 500m先の位置
(オ) : (ク)から 90°00'00"方向 392m先の位置
 - 3) 外港地区第二中央防波堤作業区域
(コ) : 八太郎地区北防波堤灯台から 115°46'00"方向 3,232m先の位置
(サ) : (コ)から 192°00'00"方向 250m先の位置
(シ) : (サ)から 282°00'00"方向 500m先の位置
(ケ) : (シ)から 12°00'00"方向 250m先の位置
 - 4) 土砂処分場護岸作業区域
(ナ) : 八太郎地区北防波堤灯台から 294°8'00"方向 3,405m先の位置
(ニ) : (ナ)から 332°17'00"方向 831m先の位置
(ヌ) : (ニ)から 244°40'00"方向 312m先の位置
(ネ) : (ヌ)から 334°40'00"方向 508m先の位置
- ※角度については、真北方向を0°とし記載している。

4. 工事区域標識

- 1) 八太郎地区北防波堤作業区域 設置期間：平成25年4月上旬～平成25年7月下旬
(ミ)、(マ)、(ヘ)、(ヒ)の各点に灯浮標(4秒1閃光、黄色)を設置する。
(ヤ)、(ハ)、(フ)、(ム)の位置に赤旗を設置する。
(ヨ)、(コ)については、作業船のアンカーに小型灯浮標(4秒1閃光、黄色)を設置する。
ただし、施工場所の移動に伴い灯浮標等の位置が変更となる場合がある。
- 2) 中央防波堤作業区域 設置期間：平成25年4月上旬～平成26年3月下旬
(オ)、(カ)、(フ)、(ク)の各点に灯浮標(4秒1閃光、黄色)を設置する。
また、下図のとおり平成25年度内に灯浮標及び赤旗の設置を計画しており、(ヘ)、(ヒ)、(ハ)は灯浮標(4秒1閃光、黄色)、(イ)は赤旗を予定している。
- 3) 第二中央防波堤作業区域 設置期間：平成25年4月上旬～平成26年3月下旬
(コ)、(サ)の各点に灯浮標(4秒1閃光、黄色)を設置する。(シ)、(ケ)の各点に赤旗を設置する。
- 4) 土砂処分場護岸作業区域 設置期間：平成25年6月上旬～平成26年3月下旬
(ナ)、(ニ)、(ヌ)、(ネ)の各点に灯浮標(4秒1閃光、黄色)を設置する。



工事区域に進入することは、非常に多くの危険を伴います。
ご理解の上、工事区域内への進入は避けていただけますよう、よろしくお願ひします。

工事区域横断の危険性

工事区域内を他の船が横切れば、係船ロープやワイヤーが切断し、死亡事故や重大災害につながる恐れがあります。

係船ロープの切断

- ・潜水士船が引っ張られる。(船が大きく動揺する。)
- ①船の転覆
- ②船上の船員は、海中に転落→心臓発作、凍死等
- ③潜水士に酸素を送っているホースが切断※

※潜水士に酸素を送っているホースが切断

- ①潜水士は、呼吸不能になり窒息死
- ②潜水士は、ホースが持ち上げられ肺が破裂し死亡
- ③潜水士は、ホースが絡まり海底から脱出不能

潜水士の手、指、足等は、チェーンに挟まり切断

進入してきた船は……

- ①船の転覆
- ②船上の船員は、海中に転落→心臓発作、凍死等
- ③船の損傷→スクリュー、シャフト、船体等

国際A旗
潜水作業従事船(潜水士船)

形象物
水中作業従事船(起重機船、潜水士船)

