

「秋田港外港地区防波堤（南）（改良）築造工事」において作業員の行方不明事故発生
（第1報）

東北地方整備局が発注した秋田港外港地区防波堤（南）（改良）築造工事（令和4年4月20日契約）において、令和4年9月5日（月）8時13分頃、小型の作業船が転覆し作業員1名（男性30代）が行方不明となる事故が発生しました。

1. 工事名 秋田港外港地区防波堤（南）（改良）築造工事
2. 受注者 (株) 沢木組（秋田県男鹿市）
3. 工期 令和4年4月20日～令和4年11月25日
4. 工事内容 基礎捨石 27m、上部コンクリート 26m
被覆ブロック据付 港湾築堤マット製作・据付：33個
ラクナIV4t型：618個
消波ブロック据付 シーロック 10t型：45個
テトラポッド 64t型：135個
5. 発生場所
秋田市 秋田港港内（旧南防波堤付近）※別添図参照
6. 事故発生原因
発生原因については、当局から受注者に確認中です。
7. 対応状況
当該工事については、作業を一時中止しました。
捜索に伴い、秋田海上保安部が秋田港内に航泊禁止区域を設定中です。

〈発表記者会〉

宮城県政記者会、秋田県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

【問合せ先】国土交通省 東北地方整備局 港湾空港部 工事安全推進室長 佐藤（サトウ）

[TEL:022-716-0008](tel:022-716-0008)（直通）

