

震災直後の久慈港 2011.3.30



仮置きケーソン損壊



座礁したフローティングドック



コンクリート片の散乱



湾口防波堤(北堤)倒壊

復旧後の久慈港 2015.3



被災ケーソン撤去済



ケーソン製作状況



湾口防波堤(北堤)復旧済

震災直後の宮古港 2011.3



陥没したふ頭用地



津波に飲まれた出崎ふ頭



製作中ケーソン損壊



竜神崎地区防波堤被災

出崎地区防波堤倒壊

復旧後の宮古港 2015.3




エプロン舗装の嵩上げ完了



賑わいを取り戻した出崎ふ頭



竜神崎地区防波堤復旧済



出崎地区防波堤復旧済

震災直後の釜石港 2011.3




復旧中の釜石港 2015.3



震災直後の大船渡港 2011.3




茶屋前地区防潮堤破堤



永浜地区岸壁はらみ出し



野々田地区ふ頭用地沈下



湾口地区防波堤全壊

復旧中の大船渡港 2015.3

