

契約の内容

契約年月日	令和8年4月13日																																											
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社																																											
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区六丁の目中町6番52号																																											
業務の名称	秋田港外底質調査																																											
業務場所	秋田県秋田港港内																																											
業種区分	測量・調査																																											
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>底質調査</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>採泥</td> <td></td> <td>地点</td> <td>2</td> <td>秋田港1地点 能代港1地点</td> </tr> <tr> <td>分析試験</td> <td></td> <td>検体</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td>1</td> <td>事前協議1回</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	底質調査					採泥		地点	2	秋田港1地点 能代港1地点	分析試験		検体	2		協議・報告		回	1	事前協議1回	協議・報告					成果物					業務完成図書作成		式	1	
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																							
	底質調査																																											
	採泥		地点	2	秋田港1地点 能代港1地点																																							
	分析試験		検体	2																																								
協議・報告		回	1	事前協議1回																																								
協議・報告																																												
成果物																																												
業務完成図書作成		式	1																																									
履行期間（自）	令和8年4月13日																																											
履行期間（至）	令和8年6月26日																																											
契約金額	¥2,624,820 円（税込み）																																											