
## 青森港 油川地区 工事進捗状況

航空写真は令和6年10月時点のものです。



◆工事名 : <u>令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)</u>

◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体

◆工事期間 : 令和6年10月11日~令和7年11月28日

◆工事内容 : 既設護岸の破砕・撤去を実施しています。

また、破砕した護岸がらを陸揚げし、分別・搬出等をしています。

◆進捗状況 : 94.6% (令和7年9月末時点)



