

契約の内容

契約年月日	令和6年7月18日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 東北支社 支社長 高城 隆昌
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区六丁の目中町6番52号
業務の名称	久慈港環境調査
業務場所	岩手県久慈市久慈港港内
業務概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月18日
工期(至)	令和7年2月28日
契約金額	¥30,794,280 円(税込み)

別紙

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
停滞性調査				
水温監視調査				
水温観測	150昼夜観測	地点	2	
水温塩分鉛直分布調査				
水温塩分観測		地点	30	10地点×3回
富栄養度調査				
水質調査				
採水		地点	18	9地点×2回
分析試験		式	1	
底層水塊溶存酸素量調査				
観測		地点	30	10地点×3回
底質調査				
採泥		地点	12	6地点×2回
分析試験		式	1	
分布量調査				
底生生物調査				
採泥		地点	12	6地点×2回
分析試験		検体	36	3検体×6地点×2回
プランクトン調査				
試料採取		地点	10	5地点×2回
分析試験(植物プランクトン)		検体	30	3検体×5地点×2回
分析試験(動物プランクトン)		検体	10	1検体×5地点×2回
魚類調査(分布量)				
試料採取		地点	12	6地点×2回
有用水産生物調査(磯根資源調査)				
試料採取		地点	6	3地点×2回
分析試験		検体	22	4検体×2地点×2回 3検体×1地点×2回
解析・考察				
解析・考察		式	1	
漁業実態調査				
漁業統計資料調査		式	1	
ヒアリング調査		式	1	
経年変化状況の取りまとめ				
経年変化状況の取りまとめ		式	1	
協議・報告				
協議・報告		回	3	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回
照査				
照査		式	1	
成果物				
業務完成図書作成		式	1	